

**CERTIFICADO ACREDITATIVO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS COMO EQUIPO DE TRABAJO EN USO**

Dña. SONIA GARCÍA GONZÁLEZ en representación de OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U., especializada en la aplicación del R.D. 1215/1997.

CERTIFICA:

En base a la reglamentación siguiente:

Anexo I del R.D. 1215/97 “por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en dicha reglamentación y referente a la seguridad de las máquinas como equipo de trabajo en uso, se ha procedido en fecha 04/07/2023 a la realización del reconocimiento y pruebas del equipo con las siguientes características:

- Clase de equipo: **GRÚA PORTAINER_911**
- Fabricante / Marca: **KONECRANES**
- Modelo / Tipo: **---**
- Nº de Serie: **G 198**
- Año de Fabricación: **1998**
- Carga máxima autorizada: **51 Tm**
- Sita en: **MUELLE DE DESCARGA
TERMINAL DE CONTENEDORES PUERTO DE BARCELONA**

- Propiedad de: **APM TERMINALS BARCELONA, S.L. (CIF: B-62.120.175)
RONDA DEL PORT, 233 – PUERTO DE BARCELONA
08.039 BARCELONA**

Sometido el equipo a las condiciones normales de operación, orden de marcha y maniobra, durante el tiempo necesario y reconocido detenidamente, en base a las prescripciones del Anexo I del RD 1215/1997 de 18 de Julio, se detectaron anomalías relevantes habiéndose examinado el estado general del equipo así como los elementos susceptibles de producir daños y en todo caso, de los elementos de seguridad, regulación y control de la misma, por lo que no se cumplen los requisitos reglamentarios, siendo el resultado de la inspección: **DESFAVORABLE.**

Y para que conste, se emite a petición del interesado el presente Certificado en: Vigo, a 11 de Agosto de 2023.

Firmado digitalmente por:
Sonia García González



Sonia García González
Ingeniero Técnico Industrial

INFORME DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS CON RELACIÓN AL R.D. 1215/1997

1. Oxidación en la estructura superior de la cabina así como en los perfiles de la cabina superior del ascensor. Sanear.

